

cleanfix[®]

SWISS MADE QUALITY

Bereit für die Champions League!



Holen Sie sich einen Spielmacher für Ihre Sporthalle.

Der Roboter RA660 Navi reinigt Ihre Sporthalle 2x täglich: hygienisch sauber - extrem zuverlässig - kostengünstig
Alles über den neuen Teamplayer unter www.ra660navi.com

Sporthallen hygienisch rein zu halten ist ein Muss - in Corona-Zeiten Pflicht!

Es wird empfohlen, Hallen 2x täglich zu reinigen. Diese Aufgabe, und somit Verantwortung gegenüber den Benutzern, kann mit dem Roboter RA660 Navi problemlos gemeistert werden - kostengünstig! Dem qualifizierten Hauswartpersonal bleibt mehr Zeit, um die übrigen massiv gestiegenen Hygieneanforderungen zu erfüllen.

Sie programmieren Ihren Roboter RA660 Navi zum Beispiel über die Mittagszeit zur ersten Reinigung, **eine Fläche von 1481.99 m² wird in 1:10 h gereinigt**, und zur zweiten Reinigung nachts um 00.30 Uhr.

Qualitätskontrolle

Dank dem Cleanfix Reporting haben Sie die volle Kontrolle über die Reinigungstätigkeit!

Status	Roboter	Startzeit	Stoppzeit	Ort	Zone	gereinigte Fläche (m ²)	Info	PDF
🚫	Robo2	29.05.2020 12:16:08	nicht beendet	Sporthalle 2	Zone 2	0	In Arbeit	Download
🚫	Robo1	29.05.2020 12:14:16	nicht beendet	Sporthalle 1	Zone 10	0	In Arbeit	Download
✅	Robo1	29.05.2020 00:28:45	29.05.2020 01:39:06	Sporthalle 1	Zone 10	1481.99	erfolgreich	Download
✅	Robo2	29.05.2020 00:15:36	29.05.2020 01:08:56	Sporthalle 2	Zone 2	966.71	erfolgreich	Download
✅	Robo1	28.08.2020 12:09:16	28.08.2020 13:22:11	Sporthalle 1	Zone 10	1482.88	erfolgreich	Download
✅	Robo2	28.08.2020 12:18:44	28.08.2020 13:12:38	Sporthalle 2	Zone 2	965.31	erfolgreich	Download
✅	Robo1	28.05.2020 00:27:39	28.05.2020 01:38:42	Sporthalle 1	Zone 10	1482.63	erfolgreich	Download
✅	Robo2	28.05.2020 00:16:27	28.05.2020 01:10:33	Sporthalle 2	Zone 2	967.03	erfolgreich	Download

Reinigungs-Report

Sporthalle 1 Reinigungsstatus: ●

zu reinigende Fläche Gereinigte Fläche: 1481.99 m² Zone 10

Reinigungsdetails

Status	erfolgreich	Status Bedeutung	Reinigung erfolgreich
Batteriestand	47%	Startzeit	29.05.2020 00:28:45
Roboter Name	Robo1	Stoppzeit	29.05.2020 01:39:06
Roboter ID	00:40:42:03:4A:BC	Zeitzone	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Reinigungsdauer	01:10:21		
Zone	Zone 10		

Technische Daten:			
Arbeitsbreite	66 cm	Reinigungsgeschwindigkeit	0.6 m/s
Arbeitsbreite Saugfuss	87 cm	Inhalt Frisch- / Schmutzwassertank	45 l
Laufzeit max.	bis zu 3 h	Gewicht inkl. Batterien	260 kg
Batteriekapazität	AGM / Lithium	Abmessungen L / B / H	925x850x880 mm

Ultra sauber, ultra hygienisch, absolut kostengünstig



Schweiz
Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com

Deutschland
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | Fax +49 6184 48 01
info@cleanfix.de

Österreich
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | Fax +43 662 85 69 53-15
info@cleanfix.at

Qualitätskontrolle

Dank dem Cleanfix Reporting haben Sie die volle Kontrolle über die Reinigungstätigkeit!

Status	Roboter	Start Zeit	Stopp Zeit	Ort	Zone	gereinigte Fläche (m²)	Info	PDF
🚫	Robo2	29.05.2020 12:16:08	nicht beendet	Sporthalle 2	Zone 2	0	In Arbeit	Download
🚫	Robo1	29.05.2020 12:14:16	nicht beendet	Sporthalle 1	Zone 10	0	In Arbeit	Download
✅	Robo1	29.05.2020 00:28:45	29.05.2020 01:39:06	Sporthalle 1	Zone 10	1481.99	erfolgreich	Download
✅	Robo2	29.05.2020 00:15:36	29.05.2020 01:08:56	Sporthalle 2	Zone 2	966.71	erfolgreich	Download
✅	Robo1	28.08.2020 12:09:16	28.08.2020 13:22:11	Sporthalle 1	Zone 10	1482.88	erfolgreich	Download
✅	Robo2	28.08.2020 12:18:44	28.08.2020 13:12:38	Sporthalle 2	Zone 2	965.31	erfolgreich	Download
✅	Robo1	28.05.2020 00:27:39	28.05.2020 01:38:42	Sporthalle 1	Zone 10	1482.63	erfolgreich	Download
✅	Robo2	28.05.2020 00:16:27	28.05.2020 01:10:33	Sporthalle 2	Zone 2	967.03	erfolgreich	Download


Diese Übersicht zeigt ein Beispiel mit 2 Robotern und 2 Sporthallen.

Mit dem [Download](#) erhalten Sie den detaillierten Reinigungs-Report

Reinigungs-Report

Sporthalle 1 Reinigungsstatus: ✅

zu reinigende Fläche Gereinigte Fläche: 1481.99 m² Zone 10



Reinigungsdetails

Status	erfolgreich	Status Bedeutung	Reinigung erfolgreich
Batteriestand	47%	Start Zeit	29.05.2020 00:28:45
Roboter Name	Robo1	Stopp Zeit	29.05.2020 01:39:06
Roboter ID	00:40:42:03:4A:BC	Zeitzone	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Reinigungsdauer	01:10:21		
Zone	Zone 10		

Dieser Reinigungs-Report zeigt eine Sporthalle mit 1481.99 m², die in einer Stunde und zehn Minuten (1:10:21) gereinigt wurde.

Die Reinigungsbahnen (rot markiert) des Roboters sind genauestens ersichtlich. Sie haben die volle Kontrolle, dass die gesamte Halle gereinigt ist. Keine Fehlerquelle von unnötig doppelt gereinigten Flächen oder von vergessenen Flächen.

Die Reinigungsdetails zeigen unter anderem den Batteriestand, die genaue Reinigungsdauer und die exakte Reinigungszeit.